

《新潟県西部 被害状況》

(R6,03,27 現在)

市町村	寺院番号	寺院名	住職名	被害状況	
南魚沼市	1001	法華寺	片桐要重	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具等の倒壊。
長岡市	1009	本行寺	小田泰博	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。
	1010	大栄寺	宮田基文	本堂	柱に亀裂が生じる。
				庫裡	書院壁に亀裂多数あり。壁付棚が壁内に抜け落ちた。 玄関入口コンクリート縁側敷石に亀裂。 床下や基礎・建物に歪みの箇所が数カ所みられる。
				諸堂	
				その他	歴代墓石の倒壊。仏像、位牌の落下。法界塔のねじれ。 八幡神社の手水槽転倒あり。
	1012	大光寺	山口宏幸	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。
	1014	法福寺	海津武尚	本堂	白壁にヒビが入る。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。
	1015	明聖寺	高橋英隆	本堂	
				庫裡	中玄関の白壁欠落。トイレドアガラスひび割れ。
				諸堂	外壁一部欠落。
				その他	物品落下。
	1016	和光寺	小田泰智	本堂	瓦の落下。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
三島郡	1018	善勝寺	小田泰映	本堂	内陣の壁剥落。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。
	1019	妙福寺	遠藤智幸	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。
	1020	圓徳寺	篠崎潮宏	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。

長岡市	1024	真浄寺	武見潮裕	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。
柏崎市	1025	妙行寺	田村照明	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	常花(木蓮華)1基倒壊。
	1027	實蔵寺	吉田存祐	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	位牌転倒。
	1028	本妙寺	大橋智憲	本堂	
				庫裡	壁に亀裂、角が剥がれて落下箇所多数あり。
				諸堂	
				その他	仏像落下破損。木蓮華倒壊。天蓋の瓔珞部分落下あり。 歴代住職墓3基倒壊。石灯籠2基倒壊。
	1029	福泉寺	中嶋教峨	本堂	土壁にひび割れあり(小面積)
				庫裡	土壁にひび割れあり(小面積)
				諸堂	
				その他	歴代墓碑1基倒壊破損。石灯籠1基倒壊。 仏像、位牌、常花(木蓮華)、瓔珞(複数本)落下損壊。
	1030	妙覚寺	野口啓隆	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具等の倒壊。
	1031	東城寺	齊藤憲一	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	常華、天蓋の瓔珞、位牌の落下あり。歴代廟の塔、灯籠の落下あり。
	1032	萬福寺	平山要輝	本堂	正面屋根下の飾りの留め具が外れて宙づり状態。
				庫裡	
				諸堂	漆喰の壁が破損。
				その他	仏具等の倒壊。
	1034	法華寺	野口啓隆	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	常花(木蓮華)転倒、他軽微。
	1035	正平寺	海老要晃	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石倒壊。
1037	妙興寺	宮澤順亮	本堂		
			庫裡		
			諸堂		
			その他	荘厳具、位牌、務備品、灯籠等の落下損傷。墓石倒壊。	

柏崎市	1038	本住寺	宮澤順教	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石倒壊。
	1039	妙廣寺	竹岡智大	本堂	白壁の亀裂、剥離。床板のズレなど。
				庫裡	壁の崩落、亀裂。床板のズレなど。
				諸堂	
				その他	石灯籠の倒壊。墓石のズレ。コンクリート舗装のヒビ。 室内仏具、位牌の落下破損。
	1040	本覚寺	竹岡智大	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具等の倒壊。
刈羽郡	1041	玉泉寺	齊藤浩治	本堂	土台、基礎、コンクリート部分に亀裂。(4カ所1cmの隙間あり) 柱に湾曲やズレ。土壁の一部剥がれ、亀裂。扉のズレ。 屋根、欄間、梁、敷居の湾曲やたわみあり。
				庫裡	2階部分全体に歪みあり。壁に崩れや亀裂。 トイレの壁一部崩れ、亀裂。 階段の歪み。1階の壁全体的に一部剥がれあり。
				諸堂	(書院)全体的に歪みあり。土壁の剥がれ、亀裂。 (客殿)全体的に床に歪みあり。
				その他	参道の舗装割れ、他軽微。
	1042	妙満寺	秋山文裕	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	灯籠2基倒壊、1基破損。
小千谷市	1044	松涼寺	平山要輝	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具等の倒壊。
上越市	1045	長遠寺	岡観亮	本堂	土壁一部剥落。梁一本下がる。天井一部損壊。
				庫裡	壁の一部ヒビあり。
				諸堂	
				その他	位牌、仏像5体転倒・損傷。木蓮華、花瓶転倒・損傷。
	1046	日朝寺	遠藤教順	本堂	土壁の剥落、ひび割れ。ガラス1枚割れる。
				庫裡	
				諸堂	土壁の剥離、ヒビ。毘沙門堂の耐震鉄骨ボルト全て損傷、傾斜あり。
				その他	仏像3体破損。天蓋、位牌の落下。蓮華の破損。御神鏡の破損。
	1047	善行寺	西山要耕	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具破損。
1048	常国寺	丸山壽一	本堂		
			庫裡		
			諸堂		
			その他	仏像、仏具転倒・損傷。木蓮華転倒・損傷。 天蓋の部品一部損傷。位牌転倒。	

上越市	1049	妙国寺	中嶋教高	本堂	内外壁全体剥落。向拝下のコンクリート部分にヒビ。障子戸1枚損傷。	
				庫裡		
				諸堂		
					その他	天蓋の瓔珞、板瓔珞(3枚)、位牌の落下。 金木蓮華一对落下破損。 障子の破れ。正月用花の壺倒壊。
	1050	常顕寺	西山要穂	本堂	主要構造物(基礎・外壁)約4%被害あり。 御宝前壁2カ所ひび割れ。 胴差1カ所破損。漆喰壁18カ所ひび割れ剥離。	
				庫裡	客殿の主要構造物(基礎・外壁)約4%被害あり。 土壁3カ所ひび割れ。漆喰壁2カ所剥離。	
				諸堂		
				その他	仏像1体向背部損傷。常花破損。	
	1051	浄法寺	班目乗光	本堂		
				庫裡		
				諸堂		
				その他	仏像1体,位牌転倒。	
1052	法顕寺	池浦泰樹	本堂			
			庫裡			
			諸堂			
			その他	木蓮華転倒・損傷。位牌転倒。		
1053	顕本寺	西山要湧	本堂			
			庫裡			
			諸堂			
			その他	仏像1体転倒。墓碑4基転倒。		
1054	延寿寺	安田詮秀	本堂	壁、柱にヒビ。		
			庫裡			
			諸堂			
			その他	墓石倒壊。		
糸魚川市	経王寺	脇村教誠	本堂			
			庫裡			
			諸堂			
			その他	墓石倒壊。		
上越市	妙蓮寺	海老要晃	本堂			
			庫裡			
			諸堂			
			その他	墓石倒壊。		
柏崎市	妙泉寺	近藤玄省	本堂			
			庫裡			
			諸堂			
			その他	墓石倒壊。		
上越市	良運寺	海老要晃	本堂			
			庫裡			
			諸堂			
			その他	墓石倒壊。		

上越市	1061	光明寺	小林要進	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石倒壊。
長岡市	2002	妙音教会	小黒英純	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。
上越市	3001	日吉結社	井田日豊	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏像、荘厳具等の落下。