

# 3/11東北関東大震災被害確認状況

2011/3/17 16:06

宗務所名	寺院番号	寺院名	住職名	諸堂・庫裡状況	墓地状況
東京東部	0011006	妙音寺	岡崎英雄	本堂内散乱	被害なし
東京東部	0011012	法恩寺	鈴木貫元	本堂瓦破損	
東京東部	0011015	法泉院	西尾貫之	燈籠倒壊	被害なし
東京東部	0011025	圓珠院	外山寛穂	本堂内散乱	一部損壊
東京東部	0011029	一乗院	内山堯邦	瓦一部損壊	被害なし
東京東部	0011030	唱行院	伊藤速雄	瓦一部損壊	被害なし
東京東部	0011031	圓隆院	西村寛和	仏像一部損壊	一部損壊
東京東部	0011034	観妙寺	渡辺観誠	本堂内散乱	被害なし
東京東部	0011036	身延別院	藤井教公	被害なし	一部損壊、液状化
東京東部	0011041	圓成寺	布施慈範	塀一部倒壊	墓地燈籠全滅、墓石一部損壊
東京東部	0011048	妙光寺	今村隆圭	本堂内散乱	一部損壊
東京東部	0011055	本城寺	久徳一英	本堂天蓋落下	一部倒壊
東京東部	0012002	正龍教会	塚原英基	建物一部破損	被害なし
東京西部	0021001	妙円寺	本間慈郷	本堂屋根瓦落下 石塔五、六基倒壊	
東京西部	0021002	仙寿院	久保田正尚	灯籠十数基倒壊	
東京西部	0021003	常圓寺	及川周介	灯籠一基倒壊 石塔数基倒壊	
東京西部	0021004	常泉院	浅井憲龍		墓石数基ずれ
東京西部	0021005	陽運寺	植松忠文	本堂屋根瓦落下 仏塔頭部落下	
東京西部	0021006	圓通寺	馬場一雄		墓石一基破損 墓石半数以上ずれ 墓棚2m倒壊
東京西部	0021008	本性寺	吉田勝敏	毘沙門堂破損 境内損傷	
東京西部	0021009	正覚寺	加藤正道	本堂仏像転倒	
東京西部	0021011	日宗寺	大澤有寛	本堂屋根瓦三分の一崩落	
東京西部	0021012	妙行寺	山田典孝	本堂壁亀裂 仏具破損	墓石五基落下
東京西部	0021013	善國寺	嶋田堯嗣	亀裂十五力所	墓石ずれ倒壊三基
東京西部	0021014	圓福寺	長亮正	灯籠二基倒壊	
東京西部	0021015	正法寺	今成元昭	灯籠四基倒壊 塔亀裂、ずれ	墓石五基倒壊
東京西部	0021016	感通寺	新間智雄	灯籠三基倒壊	
東京西部	0021017	本松寺	金山敏岳		墓石三基倒壊

# 3/11東北関東大震災被害確認状況

2011/3/17 16:06

宗務所名	寺院番号	寺院名	住職名	諸堂・庫裡状況	墓地状況
東京西部	0021018	経王寺	互井観章	仏像一体破損 灯籠三基倒壊	四十七基倒壊ずれ
東京西部	0021019	幸國寺	矢嶋泰淳	石塀8m倒壊	墓石数基倒壊
東京西部	0021020	瑞光寺	星野恵暢	灯籠数基倒壊 本堂釈迦堂壁に亀裂	墓石ずれる
東京西部	0021022	常泉寺	久古教保	灯籠倒壊	三十~四十基ずれ
東京西部	0021023	宗柏寺	伊藤順正	灯籠一基倒壊	墓石6、7基倒壊
東京西部	0021024	清隆寺	林清隆	五重塔倒壊(修復済)	
東京西部	0021025	浄輪寺	嶋田教豊	灯籠一基倒壊	墓石一基倒壊
東京西部	0021026	蓮秀寺	田邊壽昌	灯籠一基倒壊 屋根瓦少々落下	
東京西部	0021027	法善寺	小泉玄有	瓦落下	墓石二百基倒壊ずれ
東京西部	0021028	法輪寺	海野経雄	本堂壁亀裂・灯籠五基倒壊	墓石三十基ずれ
東京西部	0021029	亮朝院	成原要潤	仏像仏具若干破損	墓石倒壊ずれ
東京西部	0021030	法明寺	近江正典	灯籠二基崩壊	
東京西部	0021031	観静院	高桑正温	本堂内柱一部破損・灯籠二基倒壊	
東京西部	0021035	本納寺	森部達彦	本堂漆喰壁一部崩落・灯籠四基倒壊	
東京西部	0021036	本浄寺	大塚教哲	灯籠一基倒壊	墓石一基転倒
東京西部	0021039	盛泰寺	松本和道	常花花立て、蠟燭立て破損	墓石一基転倒
東京西部	0021041	妙典寺	長倉孝真	塔婆立て一件倒壊	
東京西部	0021042	本立寺	山田教周	本堂諸院の壁少々落下 灯籠倒壊	
東京西部	0021043	妙経寺	稻荷泰雅	本堂漆喰壁一部落下 本堂常花一部落下破損 鬼子母神堂常花一本全破損	墓石のカロート入口蓋二枚倒壊
東京西部	0021044	本伝寺	山口壽謙	本尊破損・本堂壁亀裂・瓦数枚落下	墓石二十基程倒壊
東京西部	0021045	蓮光寺	加藤光雄		墓石三基倒壊
東京西部	0021048	蓮華寺	橘高智光	本堂壁破損、壺破損	墓石十基程倒壊
東京西部	0021049	本念寺	浅井信英	石灯籠倒壊	
東京西部	0021051	蓮久寺	三國正隆	香炉敷ガラス破損、石灯籠倒壊	
東京西部	0021053	蓮華寺	金子光秀	本堂内亀裂、石塔二基灯籠三基倒壊	
東京西部	0021054	久成寺	小澤妙慧	灯籠二基倒壊	
東京西部	0021055	蓮華寺	井野上正文	灯籠十一基、石塔多数倒壊	
東京西部	0021057	妙徳寺	石井一教	位牌損傷	
東京西部	0021060	本立寺	北見周文	本堂瓦数枚落下 石塔動く	

### 3/11東北関東大震災被害確認状況

2011/3/17 16:06

宗務所名	寺院番号	寺院名	住職名	諸堂・庫裡状況	墓地状況
東京西部	0021061	本覺寺	吉田正教	本堂内仏具少々転倒	
東京西部	0021062	妙安寺	吉田文堯	本堂壁少々剥離 塀壁崩落	
東京西部	0021063	釋迦本寺	権藤泰應	石塔崩落	
東京西部	0021064	法性院	渡部慈宏		墓石一基倒壊
東京西部	0021065	善行院	大庭一記	本堂内仏具少々転倒	
東京西部	0021066	本照寺	境野哲秀	灯籠二基	
東京西部	0021067	大乘院	井上浩達	本堂瓦落下	
東京西部	0021068	妙延寺	山田正憲	本堂内仏具少々転倒	
東京西部	0021069	妙福寺	戸田了達	本堂内仏具少々転倒	
東京西部	0021070	本壽院	永井啓文	客殿屋根崩落 壁崩落・石塔多数転倒	
東京西部	0021072	玉川寺	池田順覚	灯籠三基倒壊	
東京西部	0021075	妙揚寺	北川前肇	本堂内漆喰壁剥落 境内灯籠一基倒壊	灯籠倒壊 外柵破損
東京西部	0021076	玄照寺	山岡淳一	本堂内白壁剥離 本堂瓦落下・灯籠六基倒壊 垣根破損	墓石二十六基破損
東京西部	0021077	幸龍寺	高佐英長	清正公堂内天蓋破損 灯籠倒壊	墓石一基倒壊
東京西部	0021080	妙法寺	嶋田教正	瓦落下・灯籠多数倒壊	墓石倒壊
東京西部	0021081	福相寺	米沢光明	本堂燭台、金蓮華破損・灯籠四基倒壊	
東京西部	0021082	宗延寺	嶋田教要	本堂少々破損・灯籠倒壊	
東京西部	0021083	本佛寺	石川教義	灯籠倒壊	墓石数基倒壊
東京西部	0021084	妙祝寺	奥村純秀	仏具損傷	
東京西部	0021085	清徳寺	石川教道	灯籠倒壊	
東京西部	0021086	修行寺	大給海眞	金蓮華破損・灯籠倒壊	
東京西部	0021087	大法寺	古屋絵観	本堂内花瓶、位牌破損	
東京西部	0021088	中道寺	山形教道	本堂内白壁剥離二カ所 渡り廊下壁、灯籠倒壊時に陥没 灯籠四基倒壊	
東京西部	0021089	妙正寺	赤塚教乘	灯籠四基倒壊	墓石二十基程倒壊
東京西部	0021091	長善寺	大澤寛堂	本堂瓦崩落・庫裡屋根破損 本堂内白壁剥離	墓石数基倒壊
東京西部	0021092	立法寺	佐藤高義	仏具破損	墓石倒壊
東京西部	0021093	蓮光寺	望月教善	灯籠倒壊	

## 3/11東北関東大震災被害確認状況

2011/3/17 16:06

宗務所名	寺院番号	寺院名	住職名	諸堂・庫裡状況	墓地状況
東京西部	0021095	慈宏寺	島和宏	仏像倒れる・灯籠数基倒壊	
東京西部	0021097	本立寺	及川玄一	本堂窓格子一部落下破損	墓石五基破損
東京西部	0021098	法蓮寺	野口真澄	本堂天蓋一部倒壊	
東京西部	0021099	大法寺	岡部光謙	灯籠二基倒壊 駐車場擁壁に亀裂	灯籠墓誌等が倒壊
東京西部	0021102	妙経寺	小島正存	灯籠一基倒壊	
東京西部	0021104	明観寺	渡部堯信	灯籠一基倒壊	
東京西部	0021111	蓮乗寺	吉田教理	仮本堂内仏像四体転倒 灯籠四基倒壊	
東京西部	0021112	福泉寺	富山典秀	本堂内仏具少々転倒	
東京西部	0021114	東郷寺	南部光徹	灯籠破損	
東京西部	0021121	大乘寺	大内義雄	金蓮華破損	
東京西部	0021126	法華寺	佐藤秀道	灯籠一基倒壊	
東京西部	0022002	大丸教会	宮川了篤	位牌破損	
東京西部	0022023	田無妙本教会	新井正守	境内日蓮聖人像のずれ	
東京西部	0022027	日妙教会	吉田智雄	本堂内仏具少々転倒	
東京西部	0023010	八王子七面結社	村松直和	本堂兼居住屋根一部落下	
東京西部	0023026	妙法結社	岩本順和	本堂内仏具少々転倒	
神奈川一部	0051001	善行寺	灘上謙一	灯籠倒壊	墓石十基倒壊
神奈川一部	0051002	大円寺	佐藤功岳	壁に亀裂・天蓋一部破損	
神奈川一部	0051003	圓大院	神部美妙		灯籠一基破損
神奈川一部	0051004	常照寺	伊東隆司	灯籠倒壊・銅像場所の地割れ	
神奈川一部	0051006	寿量寺	宮川朋華	花瓶位牌倒れる	
神奈川一部	0051007	常清寺	片山慶宣	地藏・位牌倒れる	
神奈川一部	0051010	唱導寺	菅野海應	灯籠二基倒壊	
神奈川一部	0051012	久成寺	佐藤壽朗	敷石破損	
神奈川一部	0051017	蓮法寺	津川観真	灯籠倒壊	
神奈川一部	0051019	長導寺	板垣禎一	灯籠倒壊	
神奈川一部	0051026	妙蓮寺	石井康元	灯籠二十基倒壊	墓石倒壊
神奈川一部	0051034	慈雲寺	松野妙慶		墓石三百基倒壊
神奈川一部	0051038	本法寺	和田朋章	本堂前灯籠二基倒壊	
神奈川一部	0051043	妙光寺	平塚幸光	灯籠倒壊	
神奈川一部	0051044	本興寺	浅井玄裕	聖人の柵破損・灯籠転倒	
神奈川一部	0051052	円真寺	渡邊珠央	位牌転倒・少量荘厳具落下	
神奈川一部	0051055	浄蓮寺	伊東正光	灯籠転倒	
神奈川一部	0051056	了源寺	永田光徳	本堂壁四力所崩落	墓石数力所転倒

### 3/11東北関東大震災被害確認状況

2011/3/17 16:06

宗務所名	寺院番号	寺院名	住職名	諸堂・庫裡状況	墓地状況
神奈川一部	0051057	法田寺	岸顕崇	屋根瓦落下	
神奈川一部	0051058	妙海寺	小林慈敬	灯籠四基転倒	
神奈川一部	0051059	圓融寺	中村宣樹		墓石五基倒壊
神奈川一部	0051062	宗隆寺	島田一信	人天蓋ずれ・庭灯籠転倒	
神奈川一部	0051066	法性寺	平山智雄	香炉落下・床へこみ	
神奈川一部	0051067	善正寺	望月昌光	常花倒れ折損	
神奈川一部	0051069	青柳寺	神部宣省	灯籠倒壊	墓石倒壊
神奈川一部	0051075	大願寺	片沼顕修	燈台・位牌転倒	
神奈川一部	0051076	妙香寺	宇都宮恵頌	崖崩れ・灯籠倒壊	
神奈川一部	0051079	蓮馨寺	辻本学真	壁に亀裂・天蓋一部破損	
神奈川一部	0051080	桃蹊寺	野村泰昭	位牌転倒	
神奈川一部	0052005	信行教会	齊藤憲明	ダクト枠外れた	
神奈川一部	0052030	観音教会	吉川誠信	経木塔婆及び位牌転倒	
千葉西部	1021002	如意輪寺	佐野泰之		墓石数基転倒
千葉西部	1021016	藻原寺	持田貫宣	仏殿の釈迦像(日蓮聖人展に出品)破損	
千葉北部	1041002	本円寺	草切智栄	本堂灯籠等落下	
千葉北部	1041003	高伝寺	池田海友	本堂雪洞や額落下・庫裡屋根瓦浮く	灯籠四、五基転倒一部破損
千葉北部	1041004	長善寺	村上俊正	本堂雪洞や額落下	灯籠や墓石転倒
千葉北部	1041007	金城寺	北原輝信	境内灯籠五基倒壊・階段破損	
千葉北部	1041008	長胤寺	渡邊義生	本堂位牌等落下	塔婆灯籠転倒、墓石破損
千葉北部	1041010	宝善寺	高谷泰勇	境内灯籠一基倒壊	
千葉北部	1041013	妙興寺	小沢涌文	壁等の歪み	
千葉北部	1041016	最福寺	渡辺義信	トイレ水漏れ	
千葉北部	1041017	稲毛寺	西沢貫応	本堂仏具転倒	
千葉北部	1041019	東照寺	兼子孝純	石塔倒壊・仏具破損	
千葉北部	1041020	東福寺	池上善教		墓石倒壊
千葉北部	1041021	妙徳寺	櫻井義久	連絡不通	
千葉北部	1041022	妙福寺	藤田慈教		墓石倒壊
千葉北部	1041023	妙光寺	生田妙昌	塀の破損	墓石倒壊
千葉北部	1041026	法華経寺	新井日湛	壁少々亀裂、石塔倒壊	
千葉北部	1041027	安世院	山中智徳	石塔二基倒壊	
千葉北部	1041028	遠壽院	戸田善育	壁少々亀裂 石塔三基倒壊	
千葉北部	1041031	日英寺	久保田泰賢	灯籠転倒	
千葉北部	1041032	泰福寺	影山信雄	石塔二基倒壊	

## 3/11東北関東大震災被害確認状況

2011/3/17 16:06

宗務所名	寺院番号	寺院名	住職名	諸堂・庫裡状況	墓地状況
千葉北部	1041034	常開寺	藤井基靖	灯笼転倒・壁亀裂	墓石破れ
千葉北部	1041035	妙正寺	赤羽浩教	石塔倒壊	
千葉北部	1041041	高圓寺	安中観史	天蓋一部破損・石塔四基倒壊 棹石ずれ	灯笼五基倒壊
千葉北部	1041043	所願寺	岩田文親	仏具少々転倒、一部破損	
千葉北部	1041046	本住寺	野島滋秀	堂内灯笼転倒、一部破損	
千葉北部	1041047	安國寺	中篤教彰	石塔一部倒壊	
千葉北部	1041048	蓮正寺	関川教雄	燭台二基転倒、一部破損	
千葉北部	1041049	安穩寺	岩浪文昭	仏具少々転倒、一部破損	
千葉北部	1041058	安樂寺	宮崎智弘	壁少々亀裂	
千葉北部	1041060	妙覚寺	梅木宏修	堂内仏具転倒・一部破損 宝塔破損	墓石破損
千葉北部	1041061	妙應寺	赤羽文宏	堂内仏具転倒	
千葉北部	1041062	圓頓寺	柿川教叡	堂内仏具転倒	墓石破損
千葉北部	1041064	妙頂寺	赤井欽哉	仏具転倒・境内宝塔破損	
千葉北部	1041065	円福寺	斉藤充明	堂内仏具転倒・一部破損 客殿廊下破損	墓石破損
千葉北部	1041066	浄経寺	中村詔孝	堂内仏具転倒 宝塔破損	
千葉北部	1041067	妙好寺	石川文英	堂内仏具転倒 宝塔破損 水害地蔵並びに屋根崩壊破損	
千葉北部	1041068	行法寺	舘岡壽宣	灯笼転倒	
千葉北部	1041069	多聞寺	鈴木保久	灯笼転倒	墓石四基転倒
千葉北部	1041072	光明寺	清水宗俊		墓石倒壊
千葉北部	1041073	安養寺	久本浩之	仏像破損、壁剥離	墓石倒壊
千葉北部	1041074	西福寺	福島康尚	瓦屋根破損、壁剥離	墓石倒壊
千葉北部	1041076	法井寺	河上大志	連絡不通	
千葉北部	1041082	真隆寺	酒井是芳	灯笼二基被害あり	
千葉北部	1041083	傳法寺	福岡玄舟		灯笼墓誌一部被害
千葉北部	1041084	本法寺	中村友謙	灯笼被害	
千葉北部	1041086	本源寺	田中周瑞		灯笼墓誌一部被害
千葉北部	1041093	瑞雲寺	中村謙志	灯笼被害	灯笼墓誌一部被害
千葉北部	1041095	慶国寺	渡辺貞應	建物一部瓦剥離	
千葉北部	1041096	昌柏寺	伊藤瑞穂	本堂壁一部崩壊	墓石、灯笼倒壊
千葉北部	1041097	妙隆寺	村上英祥		墓石、灯笼倒壊

### 3/11東北関東大震災被害確認状況

2011/3/17 16:06

宗務所名	寺院番号	寺院名	住職名	諸堂・庫裡状況	墓地状況
千葉北部	1041098	妙経寺	田邊木蓮	本堂壁一部崩壊、庫裡屋根瓦崩落	墓石、灯籠倒壊
千葉北部	1041099	妙覚寺	佐藤徳樹		墓石、灯籠倒壊
千葉北部	1041104	教蔵寺	梅田隆教		墓石ほぼ転倒
千葉北部	1041107	妙宣寺	渡辺正信	本堂前灯籠二基倒壊 停電中	
千葉北部	1041109	妙福寺	福島吉寿		墓石、灯籠倒壊
千葉北部	1041111	妙立寺	川嶋一良	瓦数枚落下	石塔灯籠倒壊
千葉北部	1041112	妙法寺	斉藤哲秀		石塔灯籠倒壊
千葉北部	1041113	妙蓮寺	野澤威芳		石塔灯籠倒壊
千葉北部	1041115	妙楽寺	河端孝成	仏像一部破損・本堂扉損傷 客殿歪み	墓石、灯籠倒壊
千葉北部	1041116	實相院	蓮見高純	庭灯籠倒壊・本堂内は小規模被害	
千葉北部	1041117	本昌寺	大給鳳祐	庭灯籠二基倒壊・本堂内は小規模被害	
千葉北部	1041118	法宣寺	川崎堯信	庭灯籠倒壊・本堂内は無事	
千葉北部	1041120	蓮常寺	小松浄泰		墓石、灯籠倒壊
千葉北部	1041121	秋本寺	嶋本賢修	石塔、仏像破損	
千葉北部	1041125	正福寺	田中貞奨	堂内仏具転倒・破損 堂内扉不具合 宝塔破損	墓石倒壊
千葉北部	1041126	實相寺	大野要修		石塔灯籠倒壊
千葉北部	1041127	妙照寺	瀬川観照		石塔灯籠倒壊
千葉北部	1041129	宗賢寺	麻生壽雄		石塔灯籠倒壊
千葉北部	1041130	真住院	横山諦元		石塔灯籠倒壊
千葉北部	1041131	成顕寺	宮崎桓正		石塔灯籠倒壊
千葉北部	1041133	法栄寺	中井鳳孝		石塔灯籠倒壊
千葉北部	1041138	妙蓮寺	小川正邦		石塔灯籠倒壊
千葉北部	1041140	本行院	喜多村謙文	石塔五基倒壊	
千葉北部	1041141	浄鏡寺	古沢宣慶	水道管破損、日常生活には支障なし	
千葉北部	1041142	本久寺	永野精敏	堂内仏具転倒・一部破損 宝塔破損	墓石破損
千葉北部	1041143	妙伝寺	千々部泰史	本堂屋根瓦崩落 崖地割れ・仏具損傷	墓石、灯籠倒壊
千葉北部	1041144	法見寺	小川照元	石塔二基倒壊	
千葉北部	1041145	池本寺	喜多村教雄	石塔二基倒壊	
千葉北部	1041148	常不軽寺	赤堀正明	本堂壁崩落・本堂扉損傷	墓石、灯籠倒壊
千葉北部	1041150	真浄寺	鈴木崇弘	軽度の被害	

# 3/11東北関東大震災被害確認状況

2011/3/17 16:06

宗務所名	寺院番号	寺院名	住職名	諸堂・庫裡状況	墓地状況
千葉北部	1041152	本妙寺	若林壽学	本堂庫裡瓦ぼぼ全破損 堂内仏具損害大	石塔灯籠倒壊
千葉北部	1041153	浄光院	緑谷一雄		墓石二十基程転倒
千葉北部	1043013	明和結社	加藤妙浄	軽度の被害	
千葉北部	1043020	本木結社	原秀明	軽度の被害	
埼玉県	1051001	感應寺	石黒淳明		灯籠数基転倒
埼玉県	1051002	實相寺	松永慈弘		多少破損・灯籠二基転倒
埼玉県	1051003	宗信寺	大橋辨仁	本堂瓦崩落・一部壁仏具仏像破損	
埼玉県	1051004	本覚寺	細江正直	本堂壁剥離・灯籠二基転倒	多少破損
埼玉県	1051005	本行寺	當間経宏		二基転倒
埼玉県	1051006	妙仙寺	外岡信昭	石灯籠転倒	墓誌数件破損
埼玉県	1051007	妙蔵寺	加藤貴和	灯籠転倒	
埼玉県	1051008	円蔵寺	齋藤義晃	石灯籠転倒	
埼玉県	1051009	萬福寺	池田恵二	灯籠転倒	
埼玉県	1051010	蓮昌寺	中島存常		灯籠数基破損
埼玉県	1051012	顕徳寺	金子妙香	仏具破損・灯籠転倒・蓮花転倒	
埼玉県	1051013	實相寺	山田延雄	内陣五具足転倒	
埼玉県	1051014	四恩寺	小林寛秀		共同墓、灯籠転倒
埼玉県	1051015	法光寺	渡辺行俊	瓦多数ずれる・灯籠多数転倒	
埼玉県	1051018	寶蔵寺	保利順恭	本堂内陣多少破損・山門大破	
埼玉県	1051019	本法院	鈴木順浩	仏像二体、位牌等転倒破損	
埼玉県	1051021	妙典寺	永長海晃	十三之塔頭落下	
埼玉県	1051022	立善講寺	鈴木順雄	灯明立て転倒	
埼玉県	1051024	常住寺	濱田文護	石灯籠転倒・垣根破損	
埼玉県	1051025	本仙寺	濱島博文		石塔多少破損
埼玉県	1051026	妙顕寺	齋藤純孝	三具足転倒・灯籠三基転倒	
埼玉県	1051027	学蔵寺	坂爪快要		墓誌等転倒
埼玉県	1051028	眞浄寺	池田恒孝		五十基程破損
埼玉県	1051029	梅照院	小山和香		墓石三か所転倒
埼玉県	1051032	法華寺	野口良正	庫裡玄関等に亀裂	
埼玉県	1051033	本法寺	須加晃正	数力所壁に亀裂	
埼玉県	1051034	蓮華寺	田中久文		墓地数力所転倒
埼玉県	1051036	妙福寺	穂山教雄		15、6件転倒
埼玉県	1051037	本泉寺	鷹野善行		2、3件転倒
埼玉県	1051038	妙光寺	三枝泰英	山門袖塀破損	3件転倒
埼玉県	1051039	妙光寺	川嶋本良	本堂石灯籠二基転倒	

### 3/11東北関東大震災被害確認状況

2011/3/17 16:06

宗務所名	寺院番号	寺院名	住職名	諸堂・庫裡状況	墓地状況
埼玉県	1051040	常薫寺	甘樂勝純	庫裡屋根破損・仏像二体転倒	墓石灯籠転倒
埼玉県	1051042	頂源寺	小林妙洸	塀瓦多少崩落	
埼玉県	1051044	上原寺	仁部前崇	灯籠破損・本堂内陣仏像等転落	
埼玉県	1051045	法華寺	滝本善孝	地蔵尊転倒・庫裡並びに 玄関等壁亀裂	墓地等転倒
埼玉県	1051046	蓮福寺	中村昌利		檀家墓地多少破損
埼玉県	1051047	高應寺	三友健容	十三之塔頭落下・石灯籠二カ所転倒 本堂釈迦仏像破損	
埼玉県	1051048	大雄寺	上野龍谷	本堂屋根多少破損・石灯籠転倒	
埼玉県	1051049	本隆寺	北原文照	石灯籠転倒	墓石五件転倒
埼玉県	1051051	本応寺	星光諭	経蔵屋根瓦全破損 庫裡屋根二カ所破損・五輪塔破損	
埼玉県	1051052	妙昌寺	沼田正順		多少破損
埼玉県	1051055	賢勝院	齊藤行正	八畳弁天堂瓦崩落	
埼玉県	1051056	圓受院	田島辨正		多少破損
埼玉県	1051059	妙安寺	早水英純	灯籠破損	
埼玉県	1051060	妙賢寺	古山祥道		墓地七十基
埼玉県	1051061	妙昌寺	村井惇匡	軽微	
埼玉県	1051062	本国寺	小林正明	寺は健在	
埼玉県	1051063	休臺寺	室岡辨徹	石灯籠転倒	檀家墓石多数転倒
埼玉県	1051064	性蓮寺	関根教沅	山門袖塀破損	檀家石塔十件ほどずれる
埼玉県	1051065	光照寺	八代大照	歴代石塔ずれる	
埼玉県	1051070	寶聞寺	三友俊一	歴代墓一基	
埼玉県	1051071	玉蓮寺	阿部是弘	石灯籠・檀家・本堂	
埼玉県	1051074	日英寺別院	野本好海	蓮華常花破損	
埼玉県	1051075	顯正寺	吉田呈一	灯籠転倒・本堂仏像、壁破損 ドアが開閉不可	
埼玉県	1051077	顯昌寺	福岡淳亮	多少仏具に損傷	
埼玉県	1051080	妙宣寺	山口宣道	多少損傷	
埼玉県	1052011	一乗教会	金井浩雄	電話不通	
群馬県	1061005	法経寺	佐藤海仁	屋根瓦等落下	
群馬県	1061006	寂光院	村野宣祥	屋根瓦等落下	
群馬県	1061013	本妙寺	鈴木祐弘	屋根瓦等落下・本堂壁等剥離落下	
群馬県	1061015	蓮久寺	立川裕通	屋根瓦等落下	
群馬県	1061023	妙福寺	加藤妙鶴	本堂壁等剥離落下	
茨城県	1071004	蓮乗寺	前刀啓運	堂内・庫裡散乱	

### 3/11東北関東大震災被害確認状況

2011/3/17 16:06

宗務所名	寺院番号	寺院名	住職名	諸堂・庫裡状況	墓地状況
茨城県	1071013	真浄寺	小林榮祥	堂内・庫裡散乱	
茨城県	1071030	本成寺	電貫省	仏具散乱	墓石・石塔崩壊
茨城県	1072013	妙道教会	徳永光由	散乱	
栃木県	1081001	妙正寺	齋藤邦昭		多少被害
栃木県	1081002	妙金寺	野澤智秀		多少被害
栃木県	1081003	法華寺	大川清孝		多少被害
栃木県	1081004	東妙寺	吉田通典		調査中
栃木県	1081005	妙隆寺	大塚文晴		多少被害
栃木県	1081006	本経寺	清水文祐		多少被害
栃木県	1081007	妙建寺	西口玄修	多少被害	多少被害
栃木県	1081010	一乗院	池田一義	仏具破損	被害なし
栃木県	1081014	妙顕寺	齊藤朋久	灯籠破損	多少被害
栃木県	1081015	妙音寺	荒居養雄		多少被害
栃木県	1081018	正法寺	中井本秀	本堂外壁破損・庫裡屋根瓦崩落	
栃木県	1081020	護法寺	中島教之	灯籠倒壊	多少被害
栃木県	1081021	等覚院	藤崎善隆	本堂外壁崩落・門前灯籠倒壊	歴代墓所倒壊
栃木県	1081022	妙道寺	左近士玄雄	壁、土台に多少被害	確認中
栃木県	1081026	妙光寺	中村公省		多少被害
栃木県	1081028	妙要寺	岩橋玄昌	本堂外壁崩落・客殿庫裡屋根瓦崩落 外壁破損・寺用車破損	
栃木県	1081029	上田寺	横山明良		多少被害
栃木県	1081035	本立院	磯藤日勝		多少被害
栃木県	1081036	妙顕寺	芝沼顕修	本堂・庫裡等全壊	
栃木県	1081037	妙福寺	大森義孝	本堂、庫裡半壊	
栃木県	1081038	蓮性院	中田法璋	屋根瓦崩落・本堂内散乱	
栃木県	1081040	本岡寺	沼田浩之		多少被害
山梨四部	2041003	仏国寺	柿島弁隆	境内石灯籠三基倒壊 日蓮聖人石像一部破損 松の木折れ	
山梨四部	2041010	正行寺	高野玄正	境内十三層塔倒壊	石灯籠五、六基倒壊
山梨四部	2041012	圓妙寺	加賀美晃正	本堂壁一部剥離 十三層塔一部破損	石灯籠数力所倒壊
山梨四部	2041015	身延山尼別院	伊橋禎妙	本堂右側天井板崩落 仏具落下により本堂内扉破損 本堂廊下壁面一部崩落 石灯籠二基倒壊	

### 3/11東北関東大震災被害確認状況

2011/3/17 16:06

宗務所名	寺院番号	寺院名	住職名	諸堂・庫裡状況	墓地状況
山梨四部	2041019	要法寺	大平智宣		灯籠二基倒壊
山梨四部	2041020	妙本寺	荻込義旺	本堂前石灯籠倒壊	灯籠十数基倒壊
山梨四部	2041030	恵法寺	長崎湛慶	塀、軽微な亀裂数カ所	石灯籠、墓地倒壊数カ所
山梨四部	2041064	大法寺	渡辺和秀	灯籠一基倒壊	墓石一基倒壊
山梨四部	2041069	法昌寺	津田元栄	本堂外壁一部剥離 向拝の左右肘木1cmずれる	
山梨四部	2041070	妙善寺	北村一岳	本堂位牌堂壁一部剥離	灯籠三基転倒、二基倒壊
山梨四部	2041106	常説寺	高橋栄斉	位牌転倒	
山梨四部	2041108	法泉寺	飯室智光	石灯籠一基倒壊	歴代石塔倒壊一基
静岡中部	2061046	實相寺	豊田英世	本堂・瓦全落下	
福島県	8011022	妙勝寺	瀬戸年雄	半壊	
福島県	8011023	妙栄寺	武田妙貞	半壊	
宮城県	8021002	孝勝寺	谷川海雅	被害なし 駅前は無事らしい	被害なし
宮城県	8021016	久円寺	谷川海正	津波により堂内まで浸水	
宮城県	8021018	妙勝寺	佐藤徳明	半壊以上の損傷	
宮城県	8021021	蓮華寺	柘植海潮	本堂、庫裡建物内散乱	
宮城県	8022005	観音教会	今泉寛龍	津波により流失	
宮城県	8023005	立正結社	加藤鍊栄	津波により流失	
岩手県	8041001	遠光寺	上原堯承	一部仏具等破損	数カ所倒壊
岩手県	8041002	法華寺	田口信之	一部仏具等破損	数カ所倒壊
岩手県	8041005	日高寺	菊池鍊宥	本堂内仏具等破損	数カ所倒壊
岩手県	8041008	法泉寺	吉家本浄	本堂内仏具等破損	数カ所倒壊
岩手県	8041010	久成寺	押田瑞光	本堂南側壁倒壊	確認中
岩手県	8041011	妙法寺	梅澤宣雄	本堂内仏具等破損	数カ所倒壊
岩手県	8041012	智恩寺	西山昌秀	本堂内仏具等破損	数カ所倒壊
岩手県	8041013	蓮乗寺	木藤養顕	本堂・庫裡焼失	確認中
岩手県	8041014	法華寺	阿部是秀	本堂内仏具等破損	確認中
岩手県	8041021	本増寺	木村勝行	本堂内仏具等破損	確認中
岩手県	8041024	本妙寺	砂子田裕貴	本堂内仏具等破損	数カ所倒壊
岩手県	8041025	実成寺	田口昌芳	被害なし	確認中
岩手県	8041026	身照寺	牛崎海秀	本堂内仏具等破損	数カ所倒壊
岩手県	8041027	立正寺	山内堯祐	本堂内仏具等破損	確認中
岩手県	8041028	妙光寺	新田教順	一部仏具等破損	数カ所倒壊

## 3/11東北関東大震災被害確認状況

2011/3/17 16:06

宗務所名	寺院番号	寺院名	住職名	諸堂・庫裡状況	墓地状況
東京西部	0021046	興善寺	長瀬泰崇	本堂屋根瓦二分の一落下 幢幡、厨子一部、仏像破損	
神奈川一部	0052001	寶光一心教会	木田隆正	お札ずれた	
千葉東部	1011119	妙香寺	権藤泰應	庫裡倒壊	
千葉北部	1041001	本敬寺	中山了雄		墓石二十基程倒壊
千葉北部	1041024	妙泉寺	鈴木恵海	石塔、灯籠、塔婆立て破損	
千葉北部	1041075	本覚寺	久保田泰賢		墓石倒壊
千葉北部	1041100	妙勝寺	村上英祥	本堂外壁一部崩落	墓石、灯籠倒壊
千葉北部	1041106	長国寺	矢田堀堯明	庭灯籠倒壊・本堂内銅版の飾り落下	
千葉北部	1041108	妙胤寺	舘岡壽宣		墓石、灯籠倒壊
埼玉県	1051078	妙乗寺	山田教深	位牌等転倒	
栃木県	1081039	浄林寺	大森義孝		多少被害
山梨四部	2041081	本妙寺	阿部和正	石灯籠一基倒壊	
岩手県	8041022	妙恩寺	風間文静	津波により堂宇流失	墓地なし
東京西部	0023009	安立結社	横川智信	仏具破損	
東京西部	0023028	泰成会結社	石井一教	本堂内仏具少々転倒	
東京西部	0023034	法華結社	松本慈恵	本堂内仏具少々転倒	
千葉北部	1041149	奥之院	渡辺行俊	石塔六基倒壊	
千葉北部	1043015	天光結社	根本堯善	壁剥離	