

《石川県第一部 被害状況》

(R6,01,26 現在)

市町村	寺院番号	寺院名	住職名	被害状況	
金沢市	1001	妙法寺	出島三能	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石数基倒壊。
	1002	善隆寺	堀田龍教	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石数基倒壊。
	1003	立像寺	福井清周	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石数基倒壊。
	1004	法光寺	堀田龍顕	本堂	仏像と位牌損傷。
				庫裡	
諸堂				位牌堂の仏像と位牌損傷。	
その他				墓石、灯籠数基倒壊。	
1005	高岸寺	青木昌典	本堂		
			庫裡		
			諸堂		
			その他	墓石数基倒壊。	
1006	妙典寺	丹野啓覚	本堂	損傷。	
			庫裡	損傷。	
			諸堂		
			その他	墓石数基倒壊。	
1007	興徳寺	中川正孝	本堂	伽藍 1 基、燭台 1 基倒壊。入口コンクリートひび割れ。	
			庫裡	天井ひび割れ、部屋壁傾斜がつく。	
			諸堂		
			その他	墓石 4 基倒壊。塀ひび割れ。灯籠 2 か所倒壊。	
1009	本是寺	牧行宣	本堂		
			庫裡		
			諸堂		
			その他	墓石数基倒壊。	
1011	本昌寺	青木昌典	本堂		
			庫裡		
			諸堂		
			その他	灯籠 1 か所倒壊。	
1012	妙圓寺	吉田知弘	本堂	壁ひび割れ、後拝に傾き。	
			庫裡	2 階、屋根損傷。	
			諸堂		
			その他	墓石 6 基全壊、竿石落下 1 2 基、墓石ずれ複数。	
1013	本法寺	須田知龍	本堂	壁ひび割れ。仏像損傷。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他	墓石数基倒壊、墓石ずれ複数。	
1014	蓮覚寺	中屋隆彦	本堂	壁ひび割れ、剥離等被害。	
			庫裡	壁ひび割れ、剥離等被害。	
			諸堂		
			その他	墓石数基倒壊、墓石ずれ複数。	

金沢市	1015	全性寺	吉田弘信	本堂	前机破損、清正公額落下、土台に亀裂。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石3基全壊、竿石落下7基、墓石ずれ複数。土堀全壊。
	1016	妙國寺	荒清寛悟	本堂	壁ひび割れ数か所。
				庫裡	
				諸堂	大黒堂、ひび割れ甚大。
				その他	墓石10基全壊、墓石ずれ複数。
	1017	妙正寺	福井清允	本堂	
				庫裡	壁、屋根に甚大な被害。
				諸堂	
				その他	墓石数基倒壊、墓石ずれ複数。
	1018	常福寺	中川雅照	本堂	壁ひび割れ、堂倒壊、鉄製灯籠倒壊、入口ドア歪み。
庫裡				壁土壁部分崩落、ドア倒壊。	
諸堂					
その他				墓石2基倒壊。	
1019	妙泰寺	中屋隆秀	本堂	全体的に傾斜。(倒壊の恐れ有)3か所、内部外部ともに崩落し外が見えてる状態。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他	墓石多数倒壊、墓石ずれ複数。石垣数か所崩落。無縁塔大部分、崖から落下し民家に弊害。	
1020	蓮華寺	中屋隆秀	本堂		
			庫裡		
			諸堂		
			その他	墓石数基倒壊、墓石ずれ複数。	
1021	長久寺	福井清允	本堂	土壁数か所崩落、一部桁外れる。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他	墓石数基倒壊、墓石ずれ複数。大灯籠上部倒壊。	
1022	妙応寺	森田本淳	本堂	壁ひび割れ数か所。	
			庫裡	棟瓦ずれ、雨漏り。	
			諸堂		
			その他	墓石5基倒壊、玉垣倒壊、墓石ずれ複数。	
1023	円光寺	森田雄大	本堂	土壁数か所崩落、ひび割れ数か所。棟瓦ずれ、向拝棟瓦ずれ、塀棟瓦ずれ。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他	墓石1基全壊、墓石多数倒壊、墓石ずれ複数。題目塔ずれ。	
1024	三寶寺	深村智崇	本堂	壁ひび割れ数か所。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他	墓石数基倒壊、墓石ずれ複数。墓所石垣崩落。	
1025	真成寺	深村智庸	本堂		
			庫裡	屋根瓦数枚崩落。	
			諸堂		
			その他	墓石数基倒壊、墓石ずれ複数。石垣崩落し道を塞ぐ。	
1026	蓮昌寺	雄谷良成	本堂	仏具破損。土壁1か所崩落。壁ひび割れ数か所。	
			庫裡		
			諸堂	大仏殿、壁一部損傷。	
			その他	墓石4基全壊、墓石多数倒壊、墓石ずれ複数。	

金沢市	1027	少玄寺	牧行宣	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	祠半壊。墓碑ずれ。灯籠倒壊。
	1028	善妙寺	森田本淳	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	土壁4か所崩落。日蓮聖人銅像、柵数か所崩落。
	1029	経王寺	新林孝道	本堂	棟瓦ずれ。陶器製ろうそく倒壊。壁紙、クロスひび割れ10か所。
				庫裡	
諸堂					
その他					
1031	円乗寺	瀨正通	本堂	仏具損傷。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他		
1032	本興寺	中谷聡秀	本堂		
			庫裡		
			諸堂		
			その他	石垣一部崩落。	
1033	顕遠寺	福島泰幹	本堂		
			庫裡		
			諸堂		
			その他	壁、一部崩落。	
1034	直乗寺	瀨正通	本堂	壁1か所崩落、ひび割れ数か所。仏具複数損傷。	
			庫裡		
			諸堂	鐘楼屋根瓦数枚崩落。	
			その他	墓石数基倒壊、墓石ずれ複数。	
1035	宝乗寺	榊原昭英	本堂	仏具複数損傷。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他	墓石数基倒壊、墓石ずれ複数。	
1037	興栄寺	服部海英	本堂		
			庫裡		
			諸堂		
			その他	墓石数基倒壊、墓石ずれ複数。山門瓦3枚崩落。	
白山市	1038	経栄寺	諏訪木孝啓	本堂	壁畳1畳分崩落、壁ひび割れ数カ所。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	ブロック塀傾く。
小松市	1041	真福寺	橋本常昭	本堂	灯籠、蓮華、厨子上部装飾破損。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石2基ずれ、題目塔ずれ。
加賀市	1042	蓮光寺	中山久勝	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石数基倒壊、灯籠数基倒壊、墓石ずれ複数。
1043	宗寿寺	町田吉宏	本堂	瓦数枚崩落。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他	墓石数基倒壊、灯籠数基倒壊、墓石ずれ複数。	