

《新潟県西部 被害状況》

(R6,01,09 現在)

市町村	寺院番号	寺院名	住職名	被害状況	
南魚沼市	1001	法華寺	片桐要重	本堂	仏具等の倒壊。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
長岡市	1009	本行寺	小田泰博	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。
	1010	大栄寺	宮田基文	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石倒壊。
	1012	大光寺	山口宏幸	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。
	1014	法福寺	海津武尚	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。
	1015	明聖寺	高橋英隆	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。
	1016	和光寺	小田泰智	本堂	瓦の落下。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
三島郡	1018	善勝寺	小田泰映	本堂	土壁の剥離。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。
	1019	妙福寺	遠藤智幸	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。
	1020	圓徳寺	篠崎潮宏	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。

三島郡	1022	大慶寺	小林正行	本堂	窓ガラス破損。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
長岡市	1024	真浄寺	武見潮裕	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。
柏崎市	1025	妙行寺	田村照明	本堂	常花（木蓮華）1基倒壊。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1027	實蔵寺	吉田存祐	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	位牌転倒。
	1028	本妙寺	大橋智憲	本堂	仏像落下破損。常花（木蓮華）落下破損。
				庫裡	壁一部落下（極小面積）。
				諸堂	
				その他	位牌落下破損。墓所石灯籠倒壊2基、墓石倒壊3基。
	1029	福泉寺	中嶋教峨	本堂	壁ひび割れ（小面積）、仏像落下破損。位牌、常花（木蓮華）落下破損。瑠璃（複数本）落下損壊。
				庫裡	壁ひび割れ（小面積）
				諸堂	
				その他	歴代墓碑倒壊1基、墓地石灯籠倒壊1基。
	1030	妙覚寺	野口啓隆	本堂	仏具等の倒壊。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1031	東城寺	齊藤憲一	本堂	仏具等の倒壊。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1032	萬福寺	平山要輝	本堂	仏具等の倒壊。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1034	法華寺	野口啓隆	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	常花（木蓮華）転倒、他軽微。
1035	正平寺	海老要晃	本堂		
			庫裡		
			諸堂		
			その他	墓石倒壊。	

柏崎市	1037	妙興寺	宮澤順亮	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石倒壊。
	1038	本住寺	宮澤順教	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石倒壊。
	1039	妙廣寺	竹岡智大	本堂	仏具等の倒壊。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
1040	本覚寺	竹岡智大	本堂	仏具等の倒壊。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他		
刈羽郡	1041	玉泉寺	齊藤浩治	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	参道の舗装割れ、他軽微。
	1042	妙満寺	秋山文裕	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	灯籠2基倒壊、1基破損。
小千谷市	1044	松涼寺	平山要輝	本堂	仏具等の倒壊。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
上越市	1045	長遠寺	岡観亮	本堂	位牌、仏像5体転倒・損傷。木蓮華、花瓶転倒・損傷。土壁剥落。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1046	日朝寺	遠藤教順	本堂	土壁剥落。仏像転倒・損傷。位牌転倒。
				庫裡	
				諸堂	毘沙門堂の耐震鉄骨ボルト全て損傷、ガラス1枚割れ。
				その他	墓碑1基転倒。
	1047	善行寺	西山要耕	本堂	仏具破損。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1048	常国寺	丸山壽一	本堂	仏像、仏具転倒・損傷。木蓮華転倒・損傷。天蓋の部品一部損傷。位牌転倒。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	

上越市	1049	妙国寺	中嶋教高	本堂	障子破れ、損傷。天蓋の部品一部損傷。木蓮華転倒・損傷。位牌転倒。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	土壁剥落。
	1050	常顕寺	西山要穂	本堂	仏像、仏具が数個破損。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1051	浄法寺	班目乗光	本堂	仏像1体,位牌転倒。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1052	法顕寺	池浦泰樹	本堂	木蓮華転倒・損傷。位牌転倒。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1053	顕本寺	西山要湧	本堂	仏像1体転倒。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓碑4基転倒。
1054	延寿寺	安田詮秀	本堂		
			庫裡		
			諸堂		
			その他	墓石倒壊。	
糸魚川市	1055	経王寺	脇村教誠	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石倒壊。
上越市	1056	妙蓮寺	海老要晃	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石倒壊。
柏崎市	1058	妙泉寺	近藤玄省	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石倒壊。
上越市	1059	良運寺	海老要晃	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石倒壊。
上越市	1061	光明寺	小林要進	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石倒壊。

長岡市	2002	妙音教会	小黒英純	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	物品落下。