

《石川県第2部 被害状況》

(R6,01,12 現在)

市町村	寺院番号	寺院名	住職名	被害状況	
羽咋市	1001	妙成寺	藤井教公	本堂	敷板ズレ、壁一部崩落及び破損、欄間一部落下。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具、位牌散乱。外壁一部崩落、墓石倒壊散乱多数。
	1002	玉寿寺	藤井昭光	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	位牌散乱。
	1003	本覺寺	山川知則	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具散乱。墓石・石燈籠倒壊。
1004	善住寺	山川知則	本堂		
			庫裡		
			諸堂	位牌堂壁一部崩落。建具破損。	
			その他	位牌散乱。	
1005	大鏡寺	大沢信行	本堂	現在調査中。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他		
1006	圓融寺	山川知則	本堂	仏具破損。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他		
1007	妙法寺	高野誠鮮	本堂	屋根瓦一部ズレ落ちる。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他	仏具、位牌の散乱。外壁破損。墓石・石燈籠倒壊。	
1008	浄心寺	藤田哲朗	本堂	梁一部落下。建具破損等多数。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他	仏具散乱。山号額落下破損。位牌転倒散乱。墓石・石燈籠倒壊散乱多数。	
1009	護國寺	中山教諒	本堂	現在調査中。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他		
1010	本成寺	中山観能	本堂	現在調査中。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他		
1011	宝泉寺	中山観能	本堂	現在調査中。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他		

羽咋市	1012	蓮華寺	南谷清覺	本堂	現在調査中。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
羽咋郡	1013	妙法輪寺	大森教裕	本堂	位牌堂の位牌落下破損。燈籠倒壊。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1014	大蓮寺	山川進生	本堂	仏具散乱。墓石ズレ、石燈籠倒壊。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1015	妙廣寺	永田一孝	本堂	瓦一部落下損壊。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
七尾市	1016	長壽寺	高木繁徳	本堂	塀、墓石倒壊散乱多数。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1017	実相寺	南谷清覺	本堂	山門斜傾外壁損壊。石燈籠転倒散乱。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1018	本延寺	河崎俊宏	本堂	壁崩落多数。向拝柱ズレ破損。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1019	成蓮寺	藤田順明	本堂	柱折れ及び廊下との接合部破損。壁崩落破損、建具破損等多数。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1020	長興寺	藤田順明	本堂	屋根一部破損。建具破損等多数。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1021	妙国寺	鈴木和憲	本堂	壁一部崩落、建具破損等多数。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
鹿島郡	1022	本土寺	法花堂見英	本堂	壁一部崩落。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1023	日澄寺	山田教周	本堂	仏具、位牌の散乱。石塔一部崩落。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	

輪島市	1024	妙相寺	河崎俊宏	本堂	屋根崩落。壁亀裂剥離損壊。
				庫裡	天井・壁損壊。
				諸堂	
				その他	山門倒壊。外壁破損。
輪島市	1025	成隆寺	井前本康	本堂	壁剥離破損。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	境内地地割れ。
鳳珠郡	1026	浄覚寺	法花堂見英	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	位牌堂の位牌落下破損。石垣一部損壊。
	1027	妙栄寺	井前本隆	本堂	現在調査中。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
1028	大乘寺	井前本隆	本堂	壁一部崩落等、扉建具破損	
			庫裡	建具破損等多数。	
			諸堂	扉建具破損。	
			その他	仏具散乱。墓石・石灯籠倒壊散乱多数。	
珠洲市	1029	本住寺	大句哲正	本堂	倒壊。
				庫裡	現在調査中。
				諸堂	
				その他	山門、水屋、全て倒壊。墓石倒壊多数。外壁崩落破損。参道、隆起状態。住職、寺庭婦人負傷。
珠洲市	1030	妙珠寺	大句哲正	本堂	倒壊。
				庫裡	現在調査中。
				諸堂	
				その他	
羽咋市	1031	妙顕寺	法花堂見英	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	燈籠倒壊。
輪島市	1032	報恩寺	濱田妙清	本堂	壁・建具損壊。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
鹿島郡	2001	鹿島教会	法花堂見英	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具破損。
七尾市	3004	日英結社	井田日豊	本堂	現在調査中。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	

※当被害状況については、暫定での被害報告である為、今後の調査により被害状況が追加、変更される場合があります。  
 なお、近隣管区の被害状況については、順次掲載して参ります。