

《新潟県北部 被害状況》

(R6,02,26 現在)

市町村	寺院番号	寺院名	住職名	被害状況	
佐渡市	1004	本行寺	武藤孝臣	本堂	漆喰壁一部損傷。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	位牌、電気灯籠転倒・落下。境内燈籠2基転倒。
	1005	本光寺	豊田見栄	本堂	瓦屋根の鬼瓦、片側の取付位置にズレが生ずる。 堂内土壁中、極部分的に土壁、漆喰が剥離し落下した。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	歴代墓の石組みにズレが生じた。損傷なし。 檀家墓（2軒）の石組みにズレが生じた。損傷なし。
	1006	妙宣寺	関道雄	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	五重塔、屋根瓦2、3枚落下。 墓地、境内の灯籠等約60基転倒。すでに全て修繕済み。
	1008	世尊寺	本間裕徳	本堂	漆喰にヒビ13ヶ所程度。仏具落下により仏具破損。
				庫裡	壁にヒビ。
				諸堂	
				その他	仏具落下により仏具破損。 墓石、倒れたもの(墓に付随する灯籠等も含む)が大小合わせて約70。 石碑・石塔・灯籠、倒壊したものが5。
	1009	円静寺	関道雄	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓地の灯籠等が多少転倒。
	1010	安隆寺	加門義正	本堂	内壁ヒビ
				庫裡	内壁ヒビ
				諸堂	
				その他	(本堂)幢幡瓈珞落下損壊。五具足落下損壊。 (庫裡)備品落下破損。 (七面堂)五具足落下、損壊。仁王門内三具足落下損壊。 (祈禱場)仏具落下。 座敷内庭ブロック塀一部分倒壊。歴代先師墓倒壊10基等。 檀家様墓碑10軒倒壊並傾倒。灯籠等附属品落下損壊。
				本堂	漆喰壁にひび。敷居がずれて襖破損。位牌壇の天板剥落。
	1011	妙経寺	遠藤龍禎	庫裡	
				諸堂	仁王門、祖師堂の瓦のずれ。
				その他	内陣墓股が落下。灯籠の倒壊。檀信徒の墓石の転倒落下。 歴代廟の墓石一部転倒落下。

佐渡市	1012	妙照寺	鈴木淨元	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	(七面堂)向拝飾 1 個落下。金蓮華 6 基一部倒壊。天蓋飾り落下。 前灯籠 2 基倒壊。 祖師堂上り口灯籠 2 基倒壊。祖師堂前石塔倒壊。永代供養墓一部
	1013	常信寺	加門義正	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	五具足落下損壊。木蓮常花損壊。檀家様墓碑傾倒。
	1014	實相寺	佐渡友隆徳	本堂	壁の崩落。本堂全体のゆがみ。
				庫裡	
				諸堂	瓦の転落。
				その他	灯籠及び墓石の転倒。鐘樓堂の屋根崩落。
	1016	瑞仙寺	青木鍊誠	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具、位牌等転倒。
	1017	妙圓寺	武藤孝臣	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	位牌転倒落下。墓石転回等。横ズレもあり。
	1018	玉泉寺	佐渡友隆徳	本堂	
				庫裡	
				諸堂	電線の破損。
				その他	墓石のズレ。灯籠の転倒。
	1019	円行寺	佐渡友隆徳	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石のズレ。灯籠の転倒。
	1020	法泉寺	青木鍊誠	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具、位牌等転倒。
	1022	蓮長寺	佐渡友隆徳	本堂	本堂全体のゆがみ。
				庫裡	屋根損傷。壁の亀裂及びゆがみ。
				諸堂	
				その他	位牌転倒及び破損。墓石の転倒及びズレ。
	1023	法輪寺	大澤妙説	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	灯籠倒壊。

佐渡市	1024	本典寺	青木鍊誠	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具、位牌等転倒。
佐渡市	1025	本光寺	齋藤芳和	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓倒壊4ヶ所。
	1027	妙法寺	小瀬修達	本堂	屋根瓦数枚落下。
				庫裡	
				諸堂	宝蔵屋根瓦数枚落下。
				その他	檀家位牌倒壊。本堂前灯籠2基倒壊。歴代墓地墓石2基倒壊。