

市町村	寺院番号	寺院名	住職名	被害状況	
佐渡市	1004	本行寺	武藤孝臣	本堂	漆喰壁一部損傷。位牌、電気灯籠転倒・落下。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	境内燈籠2基転倒。
	1005	本光寺	豊田見栄	本堂	瓦屋根の鬼瓦、片側の取付位置にズレが生ずる。堂内土壁中、極部分的に土壁、漆喰が剥離し落下した。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	歴代墓の石組みにズレが生じた。損傷なし。檀家墓（2軒）の石組みにズレが生じた。損傷なし。
	1006	妙宣寺	関道雄	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	五重塔、屋根瓦2、3枚落下。 墓地、境内の灯籠等約60基転倒。すでに全て修繕済み。
	1008	世尊寺	本間裕徳	本堂	漆喰にヒビ13ヶ所程度。仏具落下により仏具破損。
				庫裡	壁にヒビ。
				諸堂	仏具落下。
				その他	墓石、倒れたもの（墓に付随する灯籠等も含む）が大小合わせて約70。石碑・石塔・灯籠、倒壊したものが5。
	1009	円静寺	関道雄	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓地の灯籠等が多少転倒。
	1010	安隆寺	加門義正	本堂	内壁ヒビ、幢幡瓔珞落下損壊。五具足落下損壊。
庫裡				内壁ヒビ、備品落下破損。	
諸堂				七面堂、五具足落下、損壊。仁王門内三具足落下損壊。	
その他				祈禱場、仏具落下。座敷内庭ブロック塀倒壊（一部分）。歴代先師墓倒壊（10基）等。檀家様墓碑（10軒）倒壊並傾倒、灯籠等附属品落下損壊。	
1011	妙経寺	遠藤龍禎	本堂	内陣墓股が落下。漆喰壁にひび。敷居がずれて襖破損。位牌壇の天板剥落。	
			庫裡		
			諸堂	仁王門、祖師堂の瓦のずれ。	
			その他	灯籠の倒壊。檀信徒の墓石の転倒落下。歴代廟の墓石一部転倒落下。	
1012	妙照寺	鈴木浄元	本堂		
			庫裡		
			諸堂	七面堂、向拝飾1個落下、金蓮華6基（一部倒壊）、天蓋（飾り落下）	
			その他	祖師堂上り口灯籠2基倒壊、祖師堂前石塔倒壊。七面堂前灯籠2基倒壊。永代供養墓一部倒壊。	
1013	常信寺	加門義正	本堂	五具足落下損壊。木蓮常花損壊。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他	檀家様墓碑傾倒。	

佐渡市	1014	實相寺	佐渡友隆徳	本堂	壁の崩落。本堂全体のゆがみ。
				庫裡	
				諸堂	灯籠及び墓石の転倒。瓦の転落。
				その他	鐘楼堂の屋根崩落。
	1016	瑞仙寺	青木錬誠	本堂	現在調査中。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1017	妙圓寺	武藤孝臣	本堂	位牌転倒落下。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	墓石転回等。横ズレもあり。
	1018	玉泉寺	佐渡友隆徳	本堂	
				庫裡	
諸堂				電線の破損。	
その他				墓石のズレ。灯籠の転倒。	
1019	円行寺	佐渡友隆徳	本堂		
			庫裡		
			諸堂		
			その他	墓石のズレ。灯籠の転倒。	
1020	法泉寺	青木錬誠	本堂	現在調査中。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他		
1022	蓮長寺	佐渡友隆徳	本堂	位牌転倒及び破損。本堂全体のゆがみ。	
			庫裡	屋根損傷。壁の亀裂及びゆがみ。	
			諸堂		
			その他	墓石の転倒及びズレ。	
1023	法輪寺	大澤妙説	本堂	現在調査中。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他		
1024	本典寺	青木錬誠	本堂	現在調査中。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他		
1025	本光寺	齋藤芳和	本堂		
			庫裡		
			諸堂		
			その他	墓倒壊4ヶ所。	
1027	妙法寺	小瀬修達	本堂	屋根瓦数枚落下。檀家位牌倒壊。	
			庫裡		
			諸堂	宝蔵屋根瓦数枚落下。	
			その他	本堂前灯籠2基倒壊。歴代墓地墓石2基倒壊。	