

《新潟県東部 被害状況》

(R6,05,27 現在)

市町村	寺院番号	寺院名	住職名	被害状況	
新潟市	1001	本覚寺	瀧谷文崇	本堂	漆喰外壁破損、剥離、ヒビ割れ。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	石灯籠崩壊。
	1002	法雲院	田村圭亮	本堂	
				庫裡	玄関ガラス破損。壁破壊。
				諸堂	
				その他	
	1003	長照寺	宮澤順正	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具散乱。
	1005	妙覚寺	富山健遙	本堂	漆喰外壁破損、剥離、ヒビ割れ。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具散乱。石灯籠崩壊。
	1006	真善寺	生川義淳	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	石塔倒壊。
	1008	妙延寺	三間瑞定	本堂	壁一部剥離。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具、位牌散乱、破損。観音像損傷。高蘭の損傷。石碑、石灯籠の倒壊。
	1010	題目寺	宮澤順正	本堂	堂内壁一部破損。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具破損、散乱。
	1011	本傳寺	眞島文雄	本堂	壁一部剥離。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	天蓋、金鈴の落下。
	1012	蓮久寺	藤崎英人	本堂	外壁破損、剥離。堂内広範囲にわたり崩落。
				壁、柱、梁のズレによる隙間多数。障子、襖の破れ。	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具・位牌散乱。天蓋、仏具多数損壊。 客間の外壁破損。石塔、墓石倒壊多数。
	1014	妙蓮寺	本郷要周	本堂	堂内壁一部剥離。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1015	大安寺	本間詮雄	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	石灯籠倒壊。位牌散乱。

新潟市	1018	惠光寺	廣嶋通棟	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	歴代墓石倒壊。
三条市	1027	實盛寺	小川原潮龍	本堂	堂内壁一部剥離。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具散乱、破損。
長岡市	1028	妙栄寺	望月是祥	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	毘沙門天像の破損。仏具位牌堂の散乱。
燕市	1031	常昌寺	小川原潮俊	本堂	堂内壁剥離。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具、位牌散乱、軽微な破損。
阿賀野市	1037	本妙寺	小林泰典	本堂	壁一部剥離。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
長岡市	1044	圓隆寺	北村龍圓	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具散乱、軽微な破損。
長岡市	1045	雲帶寺	北村浩起	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具散乱、軽微な破損。
長岡市	1046	妙音寺	小越正淳	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具、位牌散乱。仏具、墓石軽微な破損。墓石の倒壊。
長岡市	1047	法華寺	鎌田義明	本堂	基礎部分ひび割れ。内壁ひび割れ、破損。天井ボート外れ。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	