

《富山県 被害状況》

(R6,05,27 現在)

市町村	寺院番号	寺院名	住職名	被害状況	
富山市	1001	大法寺	草野寛明	本堂	屋根風切丸損傷。床破損。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具破損。
	1002	立像寺	松村文潮	本堂	天井一部崩落。御宝前の灯籠一对破損。炎球二個破損。
				庫裡	ひび割れ五ヶ所。襖歪み7ヶ所。
				諸堂	
				その他	御宝前の灯籠一对破損。炎球二個破損。 墓石倒壊35基、全壊1基。 竿石ズレ15基。墓土台沈下崩壊1基。
	1003	妙国寺	吉岡寛雄	本堂	
				庫裡	屋根及び天井の一部損壊。壁剥離破損。
諸堂					
その他				仏具破損。位牌倒壊。	
1004	本證寺	櫻栄鍊清	本堂		
			庫裡		
			諸堂		
			その他	仏像破損。塀一部損壊。墓石倒壊破損等あり。	
1005	乗光寺	池内瑞祥	本堂	壁亀裂剥離損壊。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他	仏像破損。位牌堂の位牌数基倒壊破損。墓10基倒壊破損。	
1006	妙伝寺	関巧卓	本堂	壁亀裂損壊。床破損。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他	仏具・位牌落下破損。墓5基破損。	
1007	法華寺	串田教道	本堂	屋根棟瓦歪み・瓦落下。壁亀裂。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他	位牌仏具落下破損。	
1008	利生寺	末吉観道	本堂	白壁一部剥がれ落ち。 本堂玄関の雪除けアクリル板が三枚外れる。	
			庫裡	壁が一部剥がれ落ちる6ヶ所。壁ひび割れ2ヶ所。	
			諸堂		
			その他	須弥壇上の灯籠1基横転、損傷。電気ローソク1基転倒、損傷。 中庭灯籠腰部落下。外庭灯籠横転損傷。墓地灯籠転倒3ヶ所。 墓石ズレ4ヶ所。墓碑倒壊1基。	
1009	長清寺	串田教道	本堂	屋根瓦落下。壁亀裂剥離損壊。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他	位牌仏具落下破損。境内墓地傾き。	
1010	本願寺	串田教道	本堂	屋根瓦落下損壊。	
			庫裡	雨漏り(事務所)。	
			諸堂		
			その他	供養塔倒壊。	

魚津市	1011	真成寺	谷川寛俊	本堂	梁2ヶ所損傷。壁亀裂損壊。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	位牌・仏具落下破損。墓3基破損。燈籠崩壊。
中新川郡	1014	全勝寺	山崎清道	本堂	壁亀裂損壊。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏像破損。祠堂宝塔破損。墓3基倒壊・4基破損。
下新川郡	1015	妙輪寺	日高隆雄	本堂	屋根瓦落下損壊。
				庫裡	
				諸堂	石明神御堂＝屋根ズレ及び落下損壊。
				その他	燈籠1基破損。位牌15基及び仏像破損。奉塔一部落下及び墓石4基破損等。
	1016	立円寺	佐野川妙仙	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏像破損。
高岡市	1018	大法寺	栗原啓允	本堂	壁亀裂損壊。
				庫裡	
				諸堂	納骨堂・開山堂＝壁亀裂損壊。恵命庵本堂＝壁崩壊
				その他	本堂の仏具破損。七面堂の仏具破損。燈籠倒壊。墓数基倒壊。
	1019	妙国寺	荒木清幹	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	瓔珞落下。墓石数十基倒壊及び傾斜。墓地の周囲の塀に一部亀裂。
	1020	妙傳寺	竹内善敬	本堂	壁亀裂等損壊。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	位牌・仏具破損。墓ズレ及び落下破損。燈籠2基倒壊。宝塔及び墓3/1ズレ・3基倒壊。
1021	法光寺	竹内瑞隆	本堂	壁亀裂剥離損壊。	
			庫裡		
			諸堂	位牌堂＝壁亀裂・剥離損壊。	
			その他	位牌・仏具破損。手洗い及び座敷壁亀裂剥離損壊。墓ズレ・石燈籠等破損。	
高岡市	1022	立像寺	間宮啓壬	本堂	天井一部崩落。灯籠一对、蓮の仏具、炎球二個破損。
				庫裡	座敷壁亀裂損壊。ひび割れ5カ所。襖歪み7カ所。
				諸堂	位牌堂＝位牌仏具破損。
				その他	本堂の灯籠一对、蓮の仏具、炎球二個破損。 位牌堂の位牌仏具破損。 石物全壊1基。石仏倒壊35基。墓6基ズレ。竿石ズレ15基。 墓土台沈下崩落1基
射水市	1023	日澄寺	福島瑞浩	本堂	壁亀裂剥離等損壊。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具破損。墓石10基倒壊破損等あり。
	1024	法泉寺	高野照教	本堂	
				庫裡	
				諸堂	鐘楼堂＝壁・外壁亀裂損壊。建具歪み。
				その他	仏像17体・仏具破損。墓2基。

氷見市	1025	蓮乗寺	福井教純	本堂	
				庫裡	壁損壊。建具破損。
				諸堂	伏木妙見堂 = 御宝前破損、壁損壊。
				その他	位牌57基落下破損。墓127基倒壊破損及び宝塔破損。 宇波墓25基倒壊。番神堂鳥居及び石燈籠1基全壊。
1026	寶徳寺	高野本悦	本堂	屋根崩れ。柱数力所割れ損壊。支柱破損。壁亀裂損壊。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他	仏像10体以上破損。墓地広範囲にて地盤沈下。	
小矢部市	1027	本叡寺	宮内康範	本堂	屋根瓦及び壁損傷。
				庫裡	屋根瓦及び壁損傷。
				諸堂	
				その他	灯籠墓石の倒壊。境内地割れ。
1028	本行寺	櫻栄優一	本堂	瓦損傷。内壁損傷。堂内位牌堂の崩落	
			庫裡		
			諸堂		
			その他	十羅刹女像破損。前田利秀公墓半壊。墓全壊1基、半壊8基、一部損壊8基	
南砺市	1029	法雲寺	岩村阜義	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏像・仏具破損。位牌破損。墓碑破損、墓ズレ被害。
1030	法乗寺	櫻栄優一	本堂	瓦損傷。	
			庫裡		
			諸堂		
			その他		
射水市	1031	法唱寺	井田日豊	本堂	
				庫裡	
				諸堂	納骨堂傾き。
				その他	法界堂内仏像損壊。墓石6基損壊。灯籠1基倒壊。敷地に亀裂。
2001	義常教会	栗原清徹	本堂	仏像2体破損。	
			庫裡	壁・瓦・家具損傷。	
			諸堂		
			その他	仏像2体破損。墓石1基倒壊、2基破損。 境内灯籠5基倒壊、1基破損。	