

## 《石川県第2部 被害状況》

(R6,05,13 現在)

市町村	寺院番号	寺院名	住職名	被害状況	
羽咋市	1001	妙成寺	藤井教公	本堂	敷板ズレ、壁一部崩落及び破損、欄間一部落下。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具、位牌散乱。外壁一部崩落、墓石倒壊散乱多数。
	1002	玉寿寺	藤井昭光	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	位牌散乱。
	1003	本覺寺	山川知則	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具散乱。墓石・石燈籠倒壊。
	1004	善住寺	山川知則	本堂	
				庫裡	
				諸堂	位牌堂壁一部崩落。建具破損。
				その他	位牌散乱。
	1005	大鏡寺	大沢信行	本堂	
				庫裡	壁にひび。
				諸堂	
				その他	燈籠倒壊。平坦一部破損。
	1006	圓融寺	山川知則	本堂	仏具破損。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	
	1007	妙法寺	高野誠鮮	本堂	屋根瓦一部ズレ落ちる。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具、位牌の散乱。外壁破損。墓石・石燈籠倒壊。
	1008	淨心寺	藤田哲朗	本堂	梁一部落下。建具破損等多数。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具散乱。山号額落下破損。位牌転倒散乱。墓石・石燈籠倒壊散乱多数。
	1010	本成寺	中山觀能	本堂	壁一部破損。
				庫裡	壁一部破損。
				諸堂	
				その他	
羽咋郡	1013	妙法輪寺	大森教裕	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	位牌堂の位牌落下破損。燈籠倒壊。
	1014	大蓮寺	山川進生	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具散乱。墓石ズレ、石燈籠倒壊。

羽咋郡	1015	妙廣寺	永田一孝	本堂	全体的に傾斜あり。
				庫裡	瓦一部落下損壊。
				諸堂	
				その他	
七尾市	1016	長壽寺	高木繁徳	本堂	全体的に傾斜あり。屋根一部破損。壁一部破損。
				庫裡	全体的に傾斜あり。壁の破損。
				諸堂	鐘樓堂倒壊。
				その他	塀、墓石倒壊散乱多数。
	1017	実相寺	南谷清覺	本堂	全体的に傾斜あり。
				庫裡	全体的に傾斜あり。
				諸堂	
				その他	山門斜傾外壁損壊。石燈籠転倒散乱。
	1018	本延寺	河崎俊宏	本堂	壁崩落多数。向拝柱ズレ破損。
				庫裡	簾等散乱、壁崩落多数。
				諸堂	諸堂基礎台からズレ落ち転倒。本堂と位牌堂の接合部ズレ落ちる。
				その他	仏具散乱。外壁亀裂破損。参道隆起亀裂。
鹿島郡	1019	成蓮寺	藤田順明	本堂	柱折れ及び廊下との接合部破損。壁崩落破損、建具破損等多数。
				庫裡	全体的に傾斜あり。
				諸堂	
				その他	外壁損壊。墓石倒壊散乱多数。境内地割れ。
	1020	長興寺	藤田順明	本堂	屋根一部破損。建具破損等多数。
				庫裡	屋根棟瓦崩落、壁一部崩落破損。
				諸堂	
				その他	仏像仏具転倒散乱。位牌転倒散乱。墓石・石燈籠倒壊散乱多数。
輪島市	1021	妙国寺	鈴木和憲	本堂	全体的に傾斜あり。
				庫裡	壁一部崩落、建具破損等多数。
				諸堂	
				その他	仏具散乱。山門破損。水屋倒壊(?)。外壁一部倒壊。墓石倒壊散乱多数。境内地割れ。
鳳珠郡	1022	本土寺	法花堂見英	本堂	壁一部崩落。
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具、位牌の散乱。石塔一部崩落。
輪島市	1023	日澄寺	山田教周	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏像破損。燈籠倒壊。
鳳珠郡	1024	妙相寺	河崎俊宏	本堂	屋根崩落。壁亀裂剥離損壊。
				庫裡	天井・壁損壊。
				諸堂	
				その他	山門倒壊。外壁破損。
鳳珠郡	1026	淨覚寺	法花堂見英	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	位牌堂の位牌落下破損。石垣一部損壊。

鳳珠郡	1027	妙栄寺	井前本隆	本堂	基礎一部が損壊。
				庫裡	
				諸堂	七面堂の基礎一部が損壊。鐘樓堂の鐘落下。
				その他	庫裡裏に崖崩れあり。
	1028	大乗寺	井前本隆	本堂	壁一部崩落等、扇建具破損
				庫裡	建具破損等多数。
				諸堂	扇建具破損。
				その他	仏具散乱。墓石・石灯籠倒壊散乱多数。
珠洲市	1029	本住寺	大句哲正	本堂	倒壊。
				庫裡	全体的に破損箇所多数あり。立入不可。
				諸堂	三十番神堂倒壊。
				その他	山門、水屋、全て倒壊。墓石倒壊多数。外壁崩落破損。 参道、隆起状態。住職、寺庭婦人負傷。
	1030	妙珠寺	大句哲正	本堂	倒壊。
				庫裡	屋根棟瓦崩落。壁一部剥離。
				諸堂	鐘樓堂の柱にズレ。
				その他	前住職御令室逝去。
羽咋市	1031	妙顯寺	法花堂見英	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	燈籠倒壊。
輪島市	1032	報恩寺	濱田妙清	本堂	壁・建具損壊。
				庫裡	全体的に歪みあり。損壊箇所多数。立入不可。
				諸堂	
				その他	
鹿島郡	2001	鹿島教会	法花堂見英	本堂	
				庫裡	
				諸堂	
				その他	仏具破損。
七尾市	3004	日英結社	井田日豊	本堂	
				庫裡	屋根一部損壊。
				諸堂	
				その他	観音像倒壊。