

【熊本県】寺院被害状況

(令和8年8月5日現在)

市町村	寺院番号	寺院名	住職名	被害状況	
熊本市 南区	1036	本立寺	森 稔晴	本堂	傾斜・歪み/堂内散乱/柱亀裂・折れ/内壁亀裂・損傷/土台損傷/建具破損・歪み 向拝柱ずれ/隙間あり
				庫裡	屋根瓦落下破損/内壁亀裂/隙間あり
				諸堂	
				その他	(山門) 土台ずれ・傾斜あり/ (三十番神堂) 内壁亀裂/仏像・仏具・位牌損傷
宇城市	1079	圓立寺	松尾 義隆	本堂	傾斜・歪み/屋根瓦落下破損/内壁剥落/堂内散乱/建具破損・歪み
				庫裡	傾斜・歪み/内壁亀裂/室内散乱/建具破損・歪み
				諸堂	
				その他	(山門) 地盤ずれ/仏像・仏具・位牌損傷
宇城市	1082	統照寺	秋崎 光俊	本堂	傾斜・歪み/屋根瓦落下破損/堂内散乱/内壁損傷・亀裂/建具破損・歪み 隙間あり
				庫裡	傾斜・歪み/室内散乱・破損/外内壁損傷・亀裂/玄関柱ずれ
				諸堂	
				その他	(納骨所) 損傷/(宝塔)倒壊/仏像・仏具・位牌損傷
八代市	1083	本成寺	赤城 義晋	本堂	倒壊
				庫裡	傾斜・歪み/室内散乱・破損/建具破損・歪み
				諸堂	(拝殿) 倒壊/(和光殿) 倒壊
				その他	(山門) 倒壊/(車庫) 倒壊寸前/(墓石) 倒壊・破損多数
八代市	1084	浄信寺	山野 貫雄	本堂	傾斜・歪み/屋根瓦落下破損/堂内散乱/柱亀裂/建具破損・歪み/内壁崩落 隙間あり
				庫裡	傾斜・歪み/内外壁剥離・亀裂
				諸堂	
				その他	(山門) 倒壊/(納骨堂) 堂内散乱・位牌損傷/(五重塔)倒壊/(墓石) 倒壊・ずれ多数 仏像・仏具・位牌損傷
八代市	1086	暁成寺	下田 一成	本堂	(2階) 棟瓦半分落下/堂内散乱/建具破損・歪み
				庫裡	(1階) 堂内散乱/建具破損・歪み
				諸堂	(納骨堂) 堂内散乱・位牌損傷
				その他	(墓石) ずれ・損傷/(歴代廟) 一部倒壊/(駐車場) 塀倒壊/仏像・仏具・位牌損傷